COLLEGE LE GALINET BLAIN

DÉPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE











situation



chronologie du projet



Collège le Galinet



superficie du collège d'environ 17 500m²
4 bâtiments d'enseignements d'environ 5260m²
1 bâtiment administratif et logements de fonction 560m²
730 élèves (données 2021)

Collège le Galinet









construction à partir de 1969

conception préfabriquée béton : poteaux + remplissage

répétitivité de la composition des façades

budget travaux : 5,5 M € HT

les objectifs du projet

réhabilitation énergétique des bâtiments



isolation des façades en ITE sur une surface de 8600m² (compris toiture)

remplacement des menuiseries

amélioration du traitement d'air

réfection du chauffage

restructuration et extention de la demi-pension

les objectifs du projet

rénovation des façades



remise en peinture des bâtiments

les objectifs du projet


améliorer la qualité d'accueil des élèves




travail sur la qualité spaciale du préau amélioration des cheminements couverts

«Une approche de bon sens»


• BBC Rénovation Cep ≤ Cep réf-40%






- BBC Rénovation Cep ≤ Cep réf-40%
- Sobriété carbone (matériaux bio-sourcés)







- BBC Rénovation Cep ≤ Cep réf-40%
- Sobriété carbone (matériaux bio-sourcés)
- Conception bioclimatique (exposition, enveloppe, protection solaire)





- BBC Rénovation Cep ≤ Cep réf-40%
- Sobriété carbone (matériaux bio-sourcés)
- Conception bioclimatique (exposition, enveloppe, protection solaire)
- Remplacement de la chaudière et des corps de chauffe






- BBC Rénovation Cep ≤ Cep réf-40%
- Sobriété carbone (matériaux bio-sourcés)
- Conception bioclimatique (exposition, enveloppe, protection solaire)
- · Remplacement de la chaudière et des corps de chauffe
- Remplacement du système de ventilation (insuflation)







- BBC Rénovation Cep ≤ Cep réf-40%
- Sobriété carbone (matériaux bio-sourcés)
- Conception bioclimatique (exposition, enveloppe, protection solaire)
- Remplacement de la chaudière et des corps de chauffe
- Remplacement du système de ventilation (insuflation)
- Etanchéité à l'air optimale 0.8m³/h.m²





- BBC Rénovation Cep ≤ Cep réf-40%
- Sobriété carbone (matériaux bio-sourcés)
- Conception bioclimatique (exposition, enveloppe, protection solaire)
- Remplacement de la chaudière et des corps de chauffe
- Remplacement du système de ventilation (insuflation)
- Etanchéité à l'air optimale 0.8m³/h.m²
- Gestion du confort lumineux FLJ > 0.5 à 2% suivant les salles













- BBC Rénovation Cep ≤ Cep réf-40%
- Sobriété carbone (matériaux bio-sourcés)
- Conception bioclimatique (exposition, enveloppe, protection solaire)
- Remplacement de la chaudière et des corps de chauffe
- Remplacement du système de ventilation (insuflation)
- Etanchéité à l'air optimale 0.8m³/h.m²
- Gestion du confort lumineux FLJ > 0.5 à 2% suivant les salles
- Chantier à faibles nuisances



consommations et performances de l'enveloppe



• Bâtiment A : gain sur les consommations de 68%

Cep initial: 157 kWh ep/m²

Cep projet: 48 kWh ep/m²

Cep max BBC rénovation : 55,9 kWh ep/m²

• Bâtiment C : gain sur les consommations de 72%

Cep initial: 154 kWh ep/m²

Cep projet: 43 kWh ep/m²

Cep max BBC rénovation : 55,3 kWh ep/m²

- Isolation des murs extérieurs U> 0.20 à 0.23 W/m².k
- Isolation des toitures U> 0.16 W/m².k


un fort potentiel de transformation




une image poétique et sensible au service de la performance énergétique



évocation d'un univers forestier au cœur de l'enseignement








méthodologie de chantier adaptée à une intervention en site occupé


état initial des façades







pose de l'ossature primaire : support ITE et façade fitrante






ancrage des équerres acier dans la façade béton

pose des panneaux préfabriqués:


caisson bois + menuiseries + isolant + pare-pluie








pose du bardage aluminium









pose de la façade filtrante : **troncs planés de robinier**






l'acacia est une essence imputrescible à la longévité naturelle exceptionnelle





finition intérieure des encadrements de fenêtres :

caissons en contreplaqué de peuplier préfabriqués





embrasure de baie après dépose de la mensuiserie

















amélioration d'accueil de la demi-pension





état actuel





P. 39/62

